



**Motorbike  
Paint**  
LTD

## **“COB” Pintura, base solvente**

### **Descripción**

Pintura al disolvente monocomponente de alto contenido en sólidos en colores metálicos, perlados y sólidos. Fácil aplicación, excelente opacidad y cubrición. Requiere repintado con laca. Si se utiliza como color base, la siguiente capa de pintura debe aplicarse antes del lacado final.

Su pintura ya estará diluida 2:1, a menos que solicite lo contrario.

### **Aplicación**

Viscosidad de pulverización a 20 °C: 14"-15" DIN 4; CICLO HS: 20-22" DIN4

Boquilla de aire: 1,2-1,5 mm

Presión de aire: 45-50 psi

N.º de capas: 2 o 3

Espesor de capa: 20-25 µm

### **Tiempos de secado**

Secado al aire a 20 °C

Aplicar dos capas finas y una capa final cruzada, dejando 10 minutos entre cada capa. No aplicar una capa gruesa. Dejar secar durante 20 minutos en un ambiente sin polvo antes de aplicar la laca transparente o la siguiente etapa, según sea necesario.

### **NOTA:**

**La superficie no debe exponerse a condiciones climáticas especialmente severas durante los primeros días después de la aplicación de la pintura. Hasta que la película se haya endurecido por completo, se debe evitar la condensación de humedad intensa, como el rocío y la escarcha, y el contacto con agentes agresivos como el smog, los productos de limpieza y la sal en las carreteras.**