



L'Apprêt d'Adhésion (Self Etch Primer)

Description

L'apprêt de adhesion - excellente adhérence sur le métal et fibre de verre.
Très haute protection anti corrosif. Séchage rapide.

Instructions pour l'utilisation

S'assurer que les surfaces sont sèches et exemptes de toute trace de contaminants.

Pistolet utilisation

Mélangez: Primer 1:1 Activator

Chapeau d'air: 1.4-1.6mm

Pression: 40-45psi

Vie en pot: 120 minutes à 20 ° C

Nombre de couches léger: 2-3

Séchage

Séchage à l'air à 20 ° C:

Sec au toucher: 15 min.

Permettez 5-10 minutes entre les couches.

Complet séchage: 60 min

Poncez doucement avec 800 papier.